

Акт обследования
к Паспорту доступности
МБОУ «СОШ №176»
от «21» марта 2016 года №1

1. Общие сведения

1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №176».

1.2. Адрес объекта 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, д40.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 4 этажа, 4422 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 11537 кв. м

1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта - нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 01.08.2016, капитального - нет

2. Результат обследования территории, прилегающей к зданию (участку)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Отсутствие тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта, информации начала опасного участка	СОК	Создание беспрепятственного обустроенного прохода к зданию	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Отсутствие указателей направления движения. Отсутствие ограждения, выполняющего направляющую функцию. Отсутствие мест отдыха через 200 м	ГСОК		
1.3	Автостоянка и парковка	есть	Отсутствие доли машино-мест для инвалидов, отсутствие знака	ОК	Создание доли машино-мест для инвалидов	Орг

Заключение о доступности территории (*) ДЧ-И (Г,У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**) ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

3. Результат обследования входа (входов) в здание

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Отсутствие разворотной площадки	К	Реконструкция наружной лестницы,	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	соответствует		создание тактильного	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	соответствует		рельефной полосы перед	
2.4	Дверь (входная)	есть	соответствует		маршем	
2.5	Тамбур	есть	соответствует		вверху и внизу.	
	ОБЩИЕ требования к зоне		Отсутствие информационной мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание	С	Создание информационной мнемосхемы (тактильная схема движения) при входе в здание.	

Заключение о доступности входа (входов) в здание (*) ДЧ-И (Г,У,О)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**) ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. Результат обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	соответствует		Соответствует нормативным данным	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	не требуется			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	не требуется			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	не требуется			
3.5	Двери	нет				

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	соответствует			
	ОБЩИЕ требования к зоне					

Заключение о доступности пути (путей) в здание (*) ДЧ-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**) не нуждается

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. Результат обследования зоны целевого назначения здания

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Замечания
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	соответствует		Соответствует нормативным данным	
4.2	Помещения для приема пищи	есть	соответствует			
4.3.	Медкабинет	есть	соответствует			
4.4.	Актальный зал	есть	соответствует			
	ОБЩИЕ требования к зоне					

Заключение о доступности зоны целевого назначения здания (*) ДЧ-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**) не нуждается

Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6. Результат обследования санитарно-гигиенических помещений

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Отсутствие знака доступности помещения, ширина дверного проема <90 см, отсутствие тактильных направляющих, отсутствие доступной кабины, отсутствие раковины с опорным поручнем,	ГСОК	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию санузла. Реконструкция санузла (увеличение ширины дверного проема, установка опорных поручней, крючков	Строительные работы
5.2	Душевая комната	есть				

					для кость лей, реконстру кция высоты раковины, сидения унитаз)	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	Дверные проемы не соответствуют, отсутствие тактильных средств	ГСОК	Реконструкция гардеробной комнаты Обеспечение хранения вещей в местах оказания услуги	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					

Заключение о доступности санитарно-гигиенических помещений ДП-И (У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**) ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

7. Результат обследования системы информации на объекте

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства		Отсутствие надписей, указателей и пиктограмм		Создание визуальных средств информации о предоставлении услуги, надписей	Орг
	на входе в здание	нет		ГСК		
	в здании на маршруте передвижения	нет		ГСК		
	при оказании услуги	нет		С		
6.2	Акустические средства		Отсутствие телефонов с усилением звука, речевых информаторов и звуковых маяков		Приобретение телефона с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами,	Орг
	при входе в здание	нет		ГСК		
	в здании на маршруте передвижения	нет		С		
	при оказании услуги (в том числе при проведении массовых мероприятий)	нет		ГС		

					установка звукового маяка	
6.3	Тактильные средства		Отсутствие тактильных средств информации с цифрами и буквами по Брайлю		Создание тактильных средств информации о предоставлении услуги цифрами, буквами по Брайлю	Орг
	на входе в здание	нет		С		
	в здании на маршруте передвижения	нет		С		
	при оказании услуги (в том числе УМК)	нет		С		
	ОБЩИЕ требования к зоне		Отсутствие аудиовизуальных малогабаритных информационных справочных систем	ГСОКУ	Установка аудиовизуальных малогабаритных информационных справочных систем	Орг

Заключение о доступности системы информации на объекте ВНД

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**): создание визуальных и тактильных средств для оказания услуги, инструктирование работников по оказанию помощи инвалидам, развитие дистанционных форм оказания услуги, создание версии для слабовидящих на официальном сайте

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Председатель комиссии

члены комиссии:

заведующий хозяйством

методист по ИКТ

методист по безопасности образовательного процесса

О.В. Бадун

Галеева Ю.Н.

Богодухова Е.С.

Нетесова Н.А.

представитель местной общественной организации «Всероссийская общественная организация инвалидов» г. Зеленогорска