

Приложение №1
к Паспорту доступности
МБОУ «СОШ №176»

Акт обследования
к Паспорту доступности
МБОУ «СОШ №176»
от «30» октября 2021г

1. Общие сведения

1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №176».

1.2. Адрес объекта 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 40

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 4 этажа, 12954,8 кв.м,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 16221 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта – нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального- по мере поступления финансирования.

2. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участку)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента Есть\нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	-	СОК	Соответствует нормативным требованиям.	
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	Отсутствие поручней, выполняющих направляющую функцию. Отсутствие мест отдыха через 200 м.	ГСОК		Текущий ремонт
1.3.	Автостоянка и парковка	есть	-	ОК	Соответствует нормативным требованиям.	

Заключение о доступности территории (*) ДЧ-И (Г,У)

<*> Указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД- недоступно.

Рекомендации по адаптации (**) ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3. Результат обследования входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента Есть\нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

2.1.	Лестница (наружная)	есть	соответствует	К		
2.2.	Пандус (наружный)	есть	соответствует			
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	соответствует			
2.4.	Дверь (входная)	есть	соответствует			
2.5.	Тамбур	есть	соответствует			
	ОБЩИЕ требования к зоне		ДЧ-В			

Заключение о доступности входа (входов) в здание (*) ДЧ - В

<*> Указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД- недоступно.

Рекомендации по адаптации (**) **не нуждается**

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**4.Результат обследования пути (путей) движения внутри здания
(в том числе, путей эвакуации)**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть\нет		Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		соответствует		Соответствует нормативным требованиям	
3.2.	Лестница (внутри здания)	нет		не требуется			
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет		не требуется			
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемная платформа)	нет		Отсутствует лифт или подъемная платформа	КОС		Капи тальный ремонт или орг
3.5.	Двери	нет					
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		соответствует			
	ОБЩИЕ требования к зоне			ДП- И (ГУ)			

Заключение о доступности пути (путей) движения внутри здания (в том числе, путей эвакуации)

(*) **ДП-И (ГУ)**

<*> Указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД- недоступно.

Рекомендации по адаптации (**) капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

5.Результат обследования зоны целевого назначения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть\нет	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	соответствует		Соответствует нормативным требованиям	
4.2.	Помещения для приема пищи	есть	соответствует			
4.3.	Медкабинет	есть	соответствует			
4.4.	Актный зал	есть	соответствует			
	ОБЩИЕ требования к зоне		ДЧ-В			

Заключение о доступности зоны целевого назначения (*) **ДЧ - В**

<*> Указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД- недоступно.

Рекомендации по адаптации (**) не нуждается

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

6.Результат обследования санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть\нет	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	Отсутствие знака	ГСОК	Разработка проектно – сметной документации по реконструкции санузла. Реконструкция санузла (увеличение ширины дверного проема, установка опорных поручней, крючков для костылей, реконструкция высоты раковины, сидения унитаза)	Орг
5.2.	Душевая комната	есть	доступности помещения, ширина дверного проема <90 см, отсутствие тактильных направляющих, отсутствие доступной кабины, отсутствие раковины с опорным поручнем			Капитальный ремонт

5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	Дверные проемы не соответствуют	ГСОК	Реконструкция гардеробной комнаты. Обеспечение хранения вещей в местах оказания услуги.	Капитальный ремонт.
	ОБЩИЕ требования к зоне					

Заключение о доступности санитарно-гигиенических помещений (*) **ДЧ - И (У)**

<*> Указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД- недоступно.

Рекомендации по адаптации (**): **ремонт капитальный индивидуальное решение с ТСП**

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

7. Результат обследования системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента Есть\нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства		Недостаточно визуальных средств		Создание визуальных средств при оказании услуги	Орг
	на входе в здание	есть		ГСК		
	в здании на маршруте передвижения	есть		ГСК		
	при оказании услуги	нет		С		
6.2.	Акустические средства		Отсутствие телефонов с усилением звука, речевых информаторов и звуковых маяков		Приобретение телефона с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, установка звукового маяка	Орг
	на входе в здание	нет		ГСК		
	в здании на маршруте передвижения	нет		С		
	при оказании услуги (в том числе, при проведении массовых мероприятий)	нет		ГС		
6.3.	Тактильные средства					
	на входе в здание	есть	соответствует	С	Соответствует нормативным требованиям	Орг
	в здании на маршруте передвижения	есть	соответствует	С		

при оказании услуги (в том числе, УМК)	нет		С		
ОБЩИЕ требования к зоне		Отсутствие аудиовизуальных информационно-справочных систем	ГСОКУ	Установка аудиовизуальных малогабаритных информационно-справочных систем	Орг

Заключение о доступности системы информации на объекте (*) **ВНД**

<*> Указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД- недоступно.

Рекомендации по адаптации (**): создание визуальных и акустических средств для оказания услуги, инструктирование работников по оказанию помощи инвалидам, развитие дистанционных форм оказания услуги.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХР

Заместитель директора по УВР

Специалист по охране труда

Заведующая хозяйством

Представитель местной общественной

организации «Всероссийская

общественная организация инвалидов»

г.Зеленогорска

С.А.Дресвянский

Г.В.Загляда

Е.А.Гришина

И.А.Дресвянская

О.А.Прохоренко

